



Isola del Giglio, lì 19.01.2026

Al Comune di Isola del Giglio

PEC: comuneisoladelgiglio@pcert.it

Al Sig. SINCACO Dott. Armando Schiaffino

a.schiaffino@comune.isoladelgiglio.gr.it

al Sig. VICESINDACO Guido Cossu

g.cossu@comune.isoladelgiglio.gr.it

all'Assessore al Turismo Ing. Solari Domenico

d.solari@comune.isoladelgiglio.gr.it

All'Area Tecnica Manutentiva

Resp. Arch. A. Petrini

a.petrini@comune.isoladelgiglio.gr.it

al Comando della Polizia Municipale

polizialocale@comune.isoladelgiglio.gr.it

A Open Fiber S.p.A.

PEC: openfiber@pec.openfiber.it

Oggetto: Richiesta di verifica urgente su cantieri stradali e non temporanei, sicurezza stradale, ripristini e documentazione obbligatoria relativi ai lavori per l'installazione della fibra ottica – Piano PNRR “Isole Minori” – Isola del Giglio

Con la presente, il Consorzio Imprese Isola del Giglio, avendo attentamente monitorato l'andamento dei lavori in corso per la posa della fibra ottica nel territorio comunale, chiede formali chiarimenti e un intervento tempestivo da parte delle istituzioni competenti affinché tutte le opere vengano regolarmente

sistemate entro la fine di marzo 2026, ovvero prima delle Festività Pasquali. Considerato che la nostra isola è una destinazione turistica di rilievo, non può essere presentata nelle attuali condizioni, caratterizzate da asfalti danneggiati, tombini potenzialmente pericolosi e dall'utilizzo del Campo Sportivo come area di cantiere.

Premessa sul progetto PNRR “Isole Minori”

L'Isola del Giglio, sembra coinvolta nel programma nazionale PNRR – Piano “Isole Minori”, che prevede la realizzazione di infrastrutture in fibra ottica, sia sottomarine che terrestri, a cura di **SD Infrastrutture ed Elettra Tlc**, con l'obiettivo di garantire una connettività moderna, stabile e ad alta capacità. Secondo le informazioni diffuse a livello nazionale, la tratta sottomarina sarebbe stata completata a fine 2024; tuttavia, **non risultano pubblicati comunicati ufficiali** da parte di Infratel, Elettra Tlc, SD Infrastrutture o del Comune che attestino:

- fine lavori
- collaudo
- attivazione
- messa in esercizio del backhaul Giglio–terraferma

Ad oggi, pertanto, **non è possibile affermare con certezza l'operatività del collegamento.**

Criticità riscontrate sul territorio

Durante l'esecuzione dei lavori terrestri per la posa della fibra ottica, sono state rilevate numerose situazioni di potenziale pericolo e di evidente difformità rispetto alle norme vigenti in materia di sicurezza cantieri e ripristini stradali.

In particolare:

Ripristini stradali non conformi

- Tracce su strada eseguite in modo approssimativo e non ripristinate a regola d'arte.
- Presenza di **tombini e chiusini già in depressione** rispetto al manto stradale preesistente, con rischio per veicoli, motocicli e pedoni.
- Degrado evidente soprattutto nella frazione di **Giglio Campese**, dove il transito risulta compromesso.

Sicurezza dei cantieri

- Cantieri aperti su strade comunali e provinciali **non hanno adeguata segnaletica**, come previsto dal Codice della Strada e dal D.M. 10/07/2002.
- Mancanza di delimitazioni, barriere, illuminazione notturna e percorsi protetti per i pedoni.

Consorzio Imprese Isola del Giglio – Via Umberto I°, 14 – Giglio Porto P.IVA 0165552032- tel. 3492242774 -

info@ciig.it – consorzio.impreseisoladelgiglio@pec.it

- Situazioni potenzialmente pericolose per residenti, turisti e lavoratori.

Assenza del Cartello di Cantiere obbligatorio

Non risulta installato alcun **cartello di appalto pubblico** riportante:

- denominazione dell'opera
- soggetto attuatore
- impresa esecutrice
- nominativi del Direttore dei Lavori
- RUP
- Coordinatore della Sicurezza
- estremi del progetto

Tale omissione costituisce violazione degli obblighi previsti dalla normativa sui lavori pubblici e sulla sicurezza nei cantieri.

Mancanza di informazioni sui responsabili tecnici

Da verifiche effettuate su portali istituzionali, atti comunali e documentazione pubblica, **non risultano reperibili i nominativi** di:

- Direttore dei Lavori
- Responsabile Unico del Procedimento
- Coordinatore della Sicurezza

per il progetto PNRR in corso sull'isola.

Pur essendo possibile che tali figure siano state nominate internamente da SD Infrastrutture o da Infratel, la loro **non pubblicazione** impedisce qualsiasi forma di controllo, interlocuzione e segnalazione formale.

Alla luce di quanto sopra, si chiede:

Verifica immediata dei cantieri in corso

con particolare attenzione a:

- sicurezza stradale
- segnaletica
- delimitazioni
- rispetto del Codice della Strada

Verifica dei ripristini stradali già eseguiti e da eseguire:

e, se necessario, **ordinanza di ripristino a regola d'arte** a carico dell'impresa esecutrice.

Installazione immediata del cartello di cantiere obbligatorio con tutte le informazioni previste dalla normativa.

Comunicazione ufficiale dei nominativi di:

- Direttore dei Lavori
- RUP
- Coordinatore della Sicurezza

o, in alternativa, conferma che tali figure non ricadono nella competenza del Comune.

Aggiornamento sullo stato del progetto PNRR

in particolare:

- stato della tratta sottomarina
- eventuale collaudo
- data prevista di attivazione del backhaul
- cronoprogramma aggiornato dei lavori terrestri
- data prevista di chiusura cantieri e ripristini definitivi

Il progetto della fibra ottica rappresenta un'opportunità fondamentale per il futuro dell'Isola del Giglio, ma **non può procedere a discapito della sicurezza pubblica, della viabilità e del decoro urbano.**

Si richiede pertanto un intervento tempestivo e un riscontro scritto, da inviarsi all'indirizzo consorzio.impreseisoladelgiglio@pec.it, al fine di garantire trasparenza, sicurezza e tutela dei residenti e delle imprese locali.

Distinti saluti

Il Consorzio Imprese Isola del Giglio

Il Presidente

Geom. Barbara Galeotti